

Březina & Herbst		Maveizol	
prořezání výdutí a očištění povrchu:	6400	Částečné vyrovnání povrchu	3200
		Penetrace	560
izolace 120mm	99380	Osazení tepelné izolace včetně přesahů a svaření lepenky,	133170
		Kotvy, kotvení tepelné izolace	27520
zateplení koruny atiky	7290	Kotvy a kotvení tepelné izolace na bocích atik	5130
zateplení stěn atiky	14800	Osazení tepelné izolace na vnitřní plochy atik a těles vzduchotechniky o síle 6cm	25290
		Kompletní příprava pro natavení finálního pásu	1080
		Osazení podkladního pásu ve svislé ploše	15680
hydroizolace	341550	Natavení fin. pásu ISOFLAMM PS 4 ve vodorovné ploše	141120
lišty		Natavení finálního pásu ISOFLAMM PS 4 ve svislé ploše	42768
atika		Přepáskování izolace - zabezpečení proti zatečení	4500
vpust'		Lišty a lištování výtahové šachty včetně tmelení	1312
		Osazení atikových plechů r.š. 0,65	28830
		Osazení rohů hlav zdí	1500
		Osazení střešní vpustě včetně ochranného koše	2400
Demontáž původních klempířských prvků	3860	Demontáž atikových plechů	3069
zateplení sten strojovny	41160		
zateplení strechy strojovny	15680		
zateplení a hydroizolace vzduchotechniky	13560		
oprava dveří a okna strojovny	5500		
nátěry dveří, stožáru STA, vzduchotechn.	11760	Nátěry zbývajících klempířských prvků a vzduchotechniky	3534
Demontáž a montáž nového hromosvodu	27540	Demontáž a montáž hromosvodové sítě + revizní zpráva	33638
		Doprava elektro	1000
doprava a příprava stavby	20600	Doprava materiálu	6000
		Svislý přesun materiálu, odpadu a plechů - jeřáb	8550
		VRN	6000
Cena celkem:	609 080 Kč	Cena celkem:	495 851 Kč
DPH 15%:	91 362 Kč	DPH 15%:	74 378 Kč
Cena celkem včetně DPH	700 442 Kč	Cena celkem včetně DPH	570 229 Kč
		není započteno zateplení stěn strojovny výtahu firma předpokládá jen omítku v ceně asi 15000Kč	